

**Historie Projekte - Innstaustufe Eggfing**  
Stand November 2019

Jahr	Maßnahme	Firma	Bauwerk	Inn-km	Plan Nr.
2019-20	Revision Wehr 4 / Verstärkung Unterschütz / Erneuerung Ketten VA	Fa. Imak; Fa. Kettenwulf	Wehr		
2019	Erneuerung Gleich-/Wechselspannungsanlagen (Erweiterung DC-Anlage 110V)	Fa. EQOS	Kraftwerk		
2019	Verstärkung Dammbalken; zusätzl. Aussteifung der Blechfelder der OW-Dammbalken				
2019	Erneuerung Torsteuerung (Deutsche Seite)	softwerk	Kraftwerk		
2018/2019	Bewuchskonzept Damm Eggfing wurde abschnittsweise umgesetzt, gemäß Pflegeplan Abschluß 2019				
2018/2019	Betonsanierung am Kraftwerk und Wehranlage; Sanierung Risse im Bereich der Einlaufspirale				
2018	Anbindung an die Zentralwarte im Kraftwerk Braunau-Simbach GWK u. Allgemeine Betriebsvorschrift				
2018	Anpassungsmaßnahmen am Staudamm Eggfing 2018; Nachweis der normgerechten Standsicherheit				
2018	Überholung Pumpe 2 PW Mühlheim	Fa. Sulzer	Pumpwerk		
2018	Überholung Pumpe 1 PW Mühlheim	Fa. Bilfinger Chemserv	Pumpwerk		
2018	Erneuerung Laufrad Pumpe 5 PW Mühlheim		Kraftwerk		
2018	Revision Maschine 3		Kraftwerk		
2017	Erneuerung Videoanlage		Kraftwerk		
2017	Erneuerung Objektschutzanlage	Fa. Meusel	Kraftwerk		
2017	Erneuerung Brandmeldeanlage	Fa. Labor Strauss	Kraftwerk		
2017	Erneuerung Laufrad Pumpe 4 PW Mühlheim		Pumpwerk		
2017	Revision Wehr 1 und Nachrüstung Luftsprudelanlage	Luftspranl. Fa. Huemer	Wehr		
2017	Revision Maschine 1		Kraftwerk		
2017	Sanierung Pumpenrohre PW Mühlheim	Fa. KBB	Pumpwerk		
2016	Revision Maschine 5		Kraftwerk		
2016	Sanierung Ölabscheideranlagen	Oberreiter			
2016	Wehrfeld 1 bis 5: Sanierung OW-Dammbalkennischen (Absetzplatz am Wehr)	Bayer-Bauwerks- instandsetzung	Wehr		
2016	Wehrfeld 2 und 3: Sanierung UW-Dammbalkenaufleger	LESTIN	Wehr		
2015	Wehrfeld 1: Sanierung UW-Dammbalkenaufleger	LESTIN	Wehr		
2014	Neue Überdachung Öllagerhalle				
2014	Wehrfeld 3: UW-Bereich; Sanierung Stahlpanzerung	bpp-Bautechnik	Wehr		
2014	Sanierung HW-Schützmauer UW-Bereich (Oberberg)	Hütter&Wagner			
2013	Schürfe SD Eggfing, SD Mühlheim	SKI	Dämme		
2013	Vorkopfsanierung UW rechte Seite		Wehr		
2013	Neubau für Überdachung Notstromaggregat				
2012	Warnung vor Wehrüberfall (Beschilderung und Warnzeichen für Paddelbootfahrer)		Staugebiet		
2012	Überprüfung der Tragfähigkeit der Baukonstruktion für das Pumpwerk Mühlheim	Zacek	Staugebiet		
2012	Sanierung Trennfugen Kraftwerksbereich (Sanierung im Jahr 2014 abgeschlossen)	Brandl	Kraftwerk		
2011/2012	Erneuerung UW Steg, Neuer Stahlsteg und Unterbau.		Kraftwerk		
2011	Sanierung Turbineneinlauf (Betonoberfläche und neues Geländer)		Kraftwerk		
2011	Neue Überdachung Schlackebunker				

Jahr	Maßnahme	Firma	Bauwerk	Inn-km	Plan Nr.	
2010/2011	Sanierung Recheneinlauf PW Mühlheim		Pumpwerk			
2010/2011	Sanierung Zugangssteg PW Mühlheim		Pumpwerk			
2010	Sanierung Ölauffangsystem Trafostationen					
2010	Einbau Koaleszenzabscheider Waschhalle					
2009	Sanierung Schalthausanbau (Sozialgebäude)					
2007	Sanierung Aubachbrücke Grahammer		Brücke			
2005	Sanierung Abwasserleitungen					
2004	Sanierung Krafthausdach, Nischen Turbinendammbalken	Fa. Bilfinger Berger				
2004	Staudamm Mühlheim, Erneuerung Dammfußdrainage, Ertüchtigung des Dammfußwegs		Dämme	40,00-45,50	EGL-P3	2
2004	Staudamm Ache rechts, Erneuerung Dammfußdrainage, Ertüchtigung des Dammfußwegs		Dämme	44,50-45,00	EGL-P3	2
2004	Zubau neue Lagerhalle					
2002 bis 2007	Böschungsbetonsanierung linkes Ufer Staudamm Eggfing		Dämme	37,40-39,10		
2002 bis 2005	Staudamm Eggfing - Sanierung der Dammentwässerung, Erneuerung des Sickergrabens	Fa. Pinzl	Dämme	42,55-43,03	BWLJN	14054
2001 bis 2003	Staudammerhöhung Mühlheim		Dämme			
2002	Erneuerung Portalkräne	Brunnhuber	Hauptbauwerk		E-54388	1.2B
2002	Staudamm Eggfing, 21 Schürfe am landseitigen Böschungsfuß zw. Inn-km 35,60 und 45,48	ARCADIS C GmbH	Dämme	35,60-45,48	TB-EGF	2021-2024
2002	Staudamm Eggfing, Erneuerung der Fußdrainage gesamter Damm	Eigenpersonal	Dämme		TB-EGF	1060-1068
2001	Staudammerhöhung Eggfing, Verlängerung der Betonplatte, Verbreiterung der Dammkrone auf 3,50m	Josef Maier GmbH	Dämme	37,40-45,85	BU-3 EG	29
2000	Staudamm Eggfing, 10 Aufschlussbohrungen, 8 Rammsondierungen, 2 Pegelausbauten in Dammachse zw. 35,60 und 45,50	GMZ-Bohr GmbH	Dämme			
2000	Anlegesteg linkes Ufer (Hafenbereich)	Eigenpersonal	Staugebiet			
2000	Pumpenweiher Mühlheim		Staugebiet			
2000	Staudamm Mühlheim, 47 Rammsondierungen in Dammachse zwischen km 40,00 und 45,50	Bayernwerk	Dämme	40,00-45,50		
2000	Staudamm Mühlheim, 7 Aufschlussbohrungen, 6 Rammsondierungen in Dammachse zw. km 40,20 und 44,20	GMZ-Bohr GmbH	Dämme	40,20-44,20		
2000	Staudamm Ache rechts, 1 Aufschlussbohrung, 1 Rammsondierung in Dammachse bei km 5,5; 10 Rammsondierungen in Damm. zw. 4,60-5,60	Bayernwerk	Dämme	4,60-5,60		
1999 bis 2001	Staudamm Ache rechts, Dammerhöhung, Verbreiterung der Dammkrone auf 3,50m; Verlängerung der Betonplatte Gesamter Damm	Hager-Zahrer	Dämme	44,50-45,00	TB-EGF	1009
1999 bis 2001	Staudamm Mühlheim, Dammerhöhung, Verbreiterung der Dammkrone auf 3,50m; Verlängerung der Betonplatte Gesamter Damm	Hager-Zahrer	Dämme	40,00-45,50	BU-3 EG	281
1998 bis 2000	Dammfußfahrt Eggfing und Mühlheim		Dämme			
1998 bis 1999	Staudamm Obernberg, Dammerhöhung Verbreiterung der Dammkrone auf 3,50m, Verlängerung des besteh. Steinwurfes km 35,80-36,50	Zahrer	Dämme	36,00-37,20	BU-3 EG	28a
1999	Sanierung OW Kranbahnträger und UW-Wehrbrücke		Wehr			
1998	Einbau einer biologischen Kläranlage in die Entwässerungsleitung der Sanitäranlagen im Schalthaus				BU-3 EG	127
1998	Erneuerung Schutzgeländer beim Pumpwerk Mühlheim		Staugebiet			
1997	Sanierung Rechensteg, Übergang zum Trennpfeiler mit neuer Rechenreinigungsmaschine	Mayerhofer Künz	Kraftwerk			
1997	Maschine 2 Erneuerung Kühlwassersystem	Innwerk	Kraftwerk			
1997	Maschine 1 Erneuerung Kühlwassersystem	Innwerk	Kraftwerk			
1996	Maschine 4 Erneuerung Turbinenregler, Ölzuführungsbock und Kühlwassersystem	Escher Wyss Innwerk	Kraftwerk			

Jahr	Maßnahme	Firma	Bauwerk	Inn-km	Plan Nr.	
1996	Maschine 3 Erneuerung Turbinenregler, Ölzuführungsbock und Kühlwassersystem	Escher Wyss Innwerk	Kraftwerk			
1995	Maschine 6 Erneuerung Turbinenregler, Ölzuführungsbock und Kühlwassersystem	Escher Wyss Innwerk	Kraftwerk			
1995	Maschine 5 Erneuerung Turbinenregler, Ölzuführungsbock und Kühlwassersystem	Escher Wyss Innwerk	Kraftwerk			
1994 / 1995	Geschwemmsellagerplatz Neu					
1992/1996/2004	Kolksicherung UW					
1994	Maschine 5 Erneuerung Laufrad und Laufradmantel	Escher Wyss	Kraftwerk			
1993	Maschine 1 Erneuerung Turbinenregler und Ölzuführungsbock	Escher Wyss	Kraftwerk			
1993	Maschine 2 Erneuerung Turbinenregler und Ölzuführungsbock	Escher Wyss	Kraftwerk			
1992	Sanierung Mastfundamente					
1991	Maschine 3 Erneuerung Laufrad und Laufradmantel	Escher Wyss	Kraftwerk			
1990	Maschine 2 Erneuerung Laufrad und Laufradmantel	Escher Wyss	Kraftwerk			
1989	Neuer Anlegesteg rechtes Ufer		Staugebiet	58,03	BWLJN	13002/1Ta
1988	Maschine 1 Erneuerung Laufrad und Laufradmantel, Wasserführungsschild erneuert	Escher Wyss	Kraftwerk			
1986	Maschine 4 Erneuerung Laufrad und Laufradmantel	Escher Wyss	Kraftwerk			
1984	Maschine 6 Erneuerung Laufrad und Laufradmantel	Escher Wyss	Kraftwerk			
1964/1992 1994 bis 1996	Erweiterung der 110-kV-Freiluftschaltanlage					
1960	Schalthausanbau (Werkstätten, Sozialgebäude)					
Juli 1944	Beginn Aufstau					
1941 bis 1951	Errichtung der Staustufe					
12.Sept. 1941	Baugenehmigung erteilt					
4.Juli 1938	Vorprojekt der Siemens Schuckertwerke AG, Einreichung bei der Behörde					